

## 【お知らせ】

### 消火器「ホースのヒビ割れ」に関する機種と刻印番号の追加について

平素は弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

弊社の蓄圧式粉末ABC消火器「SA10EAL（アルテシモ）」のうち下記の対象製品において、2014年1月に一部のホースにヒビ割れが確認され自主交換のお願いをさせていただきました。

その後の調査により、加圧式粉末ABC消火器CA10EDとCA4EDおよび蓄圧式粉末ABC消火器SA20EDの3機種のホース刻印番号「12 11」、「12 12」対象製品につきましても、該当製品として追加連絡をさせていただきます。

ホースにヒビ割れが発生しましても、消火器としての消火機能と安全性に影響はなく、また消火器用「ホース」の規格・規程について技術上の欠陥にあたらぬと判断いたしておりますが、弊社ではお客様への「安全・安心」を最優先に考え、自主交換をさせていただくことにいたします。

該当する製品をご使用のお客様には、誠に申し訳ございませんが、「自己点検」および「定期点検」の上、ヒビ割れが確認された商品に関しては弊社お客様相談室へご連絡いただきますようお願い申し上げます。

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上

#### 記

#### 該当製品

機種	該当台数	該当番号	製品識別
SA10EAL (写真④)	138, 720本	2013年製 027261～ 165980	ホースA 刻印 「12 09」 「12 11」 「12 12」
CA10ED (写真⑤)	34, 900本	2013年製 127381～ 162280	
CA4ED (写真⑥)	1, 000本	2013年製 008791～ 009790	
SA20ED (写真⑦)	500本	2013年製 007601～ 008100	



写真①  
市場にて確認した  
ヒビ割れの状態



上段の拡大



写真②  
上段：ホースA（該当）  
下段：ホースB

写真③  
ホースA 刻印  
「12 09」  
「12 11」  
「12 12」

※ホースBは該当製品ではありません。



写真④  
「アルテシモ」  
SA10EAL



写真⑤  
CA10ED



写真⑥  
CA4ED



写真⑦  
SA20ED

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【本件に関するお客様からのお問合せ先】

モリタ宮田工業株式会社 お客様相談室

フリーコール0800-2222-698

受付時間 平日9:00～17:00（土・日・祝日および所定の休日を除く）

お客様からご提供頂きました、氏名・住所・電話番号の個人情報は、本件無償交換の目的以外には使用いたしません。